

**EuroVelo velomaršruta EV11 „Nordkaps - Atēnas”
Latvijas Republikas posma: *Valka - Medumi*
maršrutu un alternatīvo posmu
ceļu raksturojums, vērtējot satiksmes drošību**

Velomaršruta EV11 posms: Lietuvas robeža – Daugavpils – Krāslava

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
RKP „Medumi”	1	A13	<2000	asfalts	nelīdzens	7	90	laba	taisns	līdzens	
Pagrieziens no A13 uz Sventi	9			grants	līdzens	3 - 4	90	vidēji slikta	stipri līkumots	nedaudz paugurains	
Pagrieziens uz Medumiem	15			grants	līdzens	5 - 6	90	vidēji slikta	stipri līkumots	paugurains	
Svente				asfalts	līdzens	5 - 6	50				
Daugavpils apvadceļš											
Posms Daugavpils – Krāslava velomaršruts „Daugavas loki” grants / grunts segums											

Velomaršruta EV11 posms: Daugavpils – Krāslava pa autoceļiem P68, P69

Daugavpils	10	P68	<2000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Autoceļu P68 un P69 krustoj.	4	P69	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Červonka	7	P69	<1000	asfalts	nelīdzens	6	50	laba	taisns	līdzens	
				asfalts	nelīdzens	6	90	laba	maz līkumu	līdzens	

Saliena				asfalts / grants	līdzens	6 / 8	50	laba	maz līkumu	līdzens	
	9	P69	<1000	grants	līdzens	8	90	laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Lielborne, Veckaplava											

Velomaršruta EV11 posms: Daugavpils – Krāslava - Dagda

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Lielborne, Veckaplava											
	4	P69	<1000	asfalts	nelīdzens	6	90	laba	taisns	paugurains	
Kaplava				asfalts	nelīdzens	6	50	laba	taisns	līdzens	
	12	P69	<1000	asfalts	līdzens	6 - 7	90	vidēji laba	vidēji līkumots	līdzens	
Krāslava				asfalts	līdzens	7	50	laba	vidēji līkumots	paugurains	
	1			asfalts	līdzens	7	80	laba	taisns	līdzens	
Ezerkalns				asfalts	līdzens	7	50	laba	taisns	līdzens	
	10	P61	<1000	asfalts	līdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Pagrieziens uz Skaistu											
	11	P61	<1000	asfalts	līdzens	6	90	viduvēja	vidēji līkumots	nedaudz paugurains	
Skaistas pagasta robeža											
	7	P61	<1000	asfalts	līdzens	7	90	laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Ozoliņi				asfalts	līdzens	7	50	laba	maz līkumu	līdzens	
Dagda			~3000	asfalts	līdzens	7	50	laba	taisns	nedaudz paugurains	

Velomaršruta EV11 posms: Krāslava - Aglona

Krāslava			<6000	asfalts	līdzens	7	50	laba	vidēji likumots	paugurains	
	28	P62	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	viduvēja	vidēji likumots	vidēji paugurains	
Aglona				asfalts	līdzens	6 - 7	50	laba	taisns	līdzens	
	7	P60	<1000	asfalts	līdzens	7	90	viduvēja	vidēji likumots	vidēji paugurains	
Krāslavas rajona robeža											

Velomaršruta EV11 posms: Aglona - Dagda – Ezernieki – Kaunata – Malta – Viļāni

Apdzīvotu vietu nos. U.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa likumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
	17	P60	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	vidēji laba	vidēji likumots	līdzens	
Astašova				asfalts	līdzens	7	50	laba	taisns	līdzens	
	11	P60	<1000	asfalts	līdzens/jauns	7	90	laba	maz likumu	nedaudz paugurains	
Dagda	2			asfalts	līdzens	7	50	laba	taisns	nedaudz paugurains	
	13	P55	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 – 7	90	laba	maz likumu	nedaudz paugurains	
Ezernieki				asfalts	līdzens	6	50	vidēji laba	maz likumu	nedaudz paugurains	
	18	P55	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	vidēji slikta	asi likumi	paugurains ar 10%, 12% slīp.	
Pagr. uz Maltu (Kaunata)											
	6	P56	<1000	asfalts	nelīdzens	6 – 7	90	laba	maz likumu	līdzens	
	2	P56	<1000	grants	līdzens	7 – 8	90	vidēji laba	vidēji likumots	līdzens	

Lipuški				asfalts	līdzens	6 – 7	50	vidēji laba	vidēji līkumots	nedaudz paugurains	
	18	P56	<1000	grants	līdzens	7 – 9	90	vidēji slikta	stipri līkumots, daži asi līk.	nedaudz paugurains	
Malta				asfalts	nelīdzens	7	50	laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Gorņica				asfalts	nelīdzens	6	50	viduvēja	maz līkumu	nedaudz paugurains	
	15	P59	<1000	asfalts	nelīdzens	6	90	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
Ružina				asfalts	nelīdzens	6	50	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
	12	P59	<1000	grants	nelīdzens, nedaudz bedrains	9	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Sokolki											

Velomaršruta EV11 posms: Kaunata – Rēzekne

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Pagr. uz Maltu (Kaunata)											
	24	P55	<1000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	vidēji slikta	līkumots	paugurains	
Janapole											
	4	P55	<1000	asfalts	stipri nelīdzens ar labojumiem	6	90	viduvēja	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Rēzekne (apvadceļš)											

Velomaršruta EV11 posms: Ezernieki – Ludza – Rēzekne

Ezernieki				asfalts	līdzens	6	50	vidēji laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
	7	P49	<500	grants	nelīdzens, bedrains	7	90	slikta	līkumots	nedaudz paugurains	
Vertulova											
	18	P49	<500	grants	līdzens	7	90	slikta	stipri līkumots	paugurains, vietām līdz 10% slīp.	
Gajeva											
	7	P49	<500	grants	līdzens	7	90	slikta	stipri līkumots	paugurains, vietām līdz 10% slīp.	
Pilda				asfalts	nelīdzens	5 - 6	50	viduvēja	līkumots	līdzens	
	5	P49	<1000	asfalts	līdzens, jauns	6	90	laba	vidēji līkumots	līdzens	
pagrieziens uz Ņukšiem											
	8	P49	<1000	asfalts	nelīdzens	6	90	vidēji laba	vidēji līkumots	paugurains	
Martiši				asfalts	nelīdzens	6	50	laba	taisns	līdzens	
Ludza				asfalts	nelīdzens	6	50	vidēji slikta	līkumots	līdzens	
	3	V501		asfalts	stipri nelīdzens, bedrains	6	90	viduvēja	vidēji līkumots	paugurains	

Velomaršruta EV11 posms: Ezernieki – Ludza – Rēzekne

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Zvirgzdene				asfalts	nelīdzens	6	50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
	6			grants	līdzens	7 - 8	90	laba	maz līkumu	līdzens	

pagrieziens uz Sarkaņiem (Vierņi)											
	5			grunts	stipri bedrains	3	90	slikta	stipri līkumots	nedaudz paugurains	
Sarkaņi											
	3	V550		grants	līdens	6 - 7	90	viduvēja	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Lendži				asfalts	nelīdens	5 - 6	50	laba	taisns	nedaudz paugurains	
	6			grants	līdens	7	90	slikta	stipri līkumots	paugurains	
Lendžu pagasta robeža											
	6			grants	līdens	8	90	laba	līkumots	nedaudz paugurains	
Autoceļa A13 Rēzekne – Krāslava krustojums ar A12 (Rēzeknes apvadceļš)											

Velomaršruta EV11 posms: Rēzekne – Viļāni – Nagļi – Meirāni – Madona

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransp orta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Rēzekne (apvadceļš)											
	3	V580		grants	līdens, jauns	8	90	laba	maz līkumu	līdens	
Ozolmuiža											
	6	V580		grants	līdens, jauns	8	90	laba	maz līkumu	līdens	
Ciskādi				asfalts	līdens	6	50	laba	maz līkumu	līdens	
	6	V572		grants	līdens	7	90	viduvēja	maz līkumu	līdens	

Mortiški											
	6	V572		grants	līdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Sokolki (Strupļi)											
	5	P59	<1000	asfalts	līdzens, jauns	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Viļāni			<3000	asfalts	nelīdzens	7 - 9	50	laba	maz līkumu	līdzens	
	17	V596		grants	nelīdzens		90	viduvēja	līkumots	līdzens	
Nagļi				asfalts	līdzens	6 - 7	50	laba	taisns	līdzens	
	11	V573		grants	līdzens	6 - 7	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Nagļu pagasta robeža											
	19			grants	līdzens	8	90	laba	taisns	līdzens	
Degumnieki				asfalts	līdzens	6 - 7	50	laba	taisns	līdzens	
	9			grants	līdzens	8	90	laba	maz līkumu, taisnes	līdzens	
Meirāni				asfalts	līdzens	7	50	laba	taisns	līdzens	
	9	P82	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Krustojums ar a/c P84											
	7	P84	>1000	asfalts	līdzens, jauns	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Tilts pār Kujas upi											
	12	P84	>1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Madona (apvadceļš)											

Velomaršruta EV11 posms: Madona – Gaiziņkalns – Vestiena – Ērgļi – Vecpiebalga

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransp orta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Madona				asfalts	līdzens	6	50	laba	maz līkumu	līdzens	
	6	V884		grants	līdzens	8 - 9	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Zelgauska											
	6			grants	līdzens	3 - 4	90	slikta	līkumots	paugurains	
Krustojums ar ceļu Bērzaune-Līdzere											
	7			grants	līdzens	6 - 7	90	vidēji slikta	līkumots	paugurains	
Krustojums ar ceļu Vestiena-Viesiena											
	6	V884		grants	līdzens	7	90	slikta	stipri līkumots	nedaudz paugurains	
Vestiena				asfalts	līdzens	5 - 6	50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
	16	P81	<500	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	viduvēja	līkumots	paugurains	Posmi ar 10% garenkritumu
Ērgļi				asfalts	nelīdzens	6	50	viduvēja	līkumots	paugurains	
	7	P33	<200	grants	nelīdzens	8 - 9	90	vidēji slikta	stipri līkumots	stipri paugurains	
Jumurda				grants	nelīdzens	8	50	viduvēja	līkumots	paugurains	
	6	P33	<200	grants	nelīdzens	8	90	vidēji slikta	līkumots	paugurains	
Cirsti											
	6	P33	<200	grants	nelīdzens	8	90	viduvēja	līkumots	nedaudz paugurains	
Ineši				asfalts	nelīdzens	6	50	vidēji laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
	6	P33	<1000	asfalts	stipri nelīdzens ar labojumiem	6	90	viduvēja	stipri līkumots	nedaudz paugurains	
Vecpiebalga				asfalts	nelīdzens	6	50	viduvēja	līkumots	nedaudz paugurains	

Velomaršruta EV11 posms: Vecpiebalga – Mālpils – Sigulda

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Vecpiebalga				asfalts	līdzens	6 - 7	50	laba	taisns	līdzens	
	4	P30	2000-3000	asfalts	stipri nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	viduvēja	nedaudz līkumots	nedaudz paugurains	
Silakrogs (pagrieziens uz Skujeni)											
	12	P3	<500	grants	līdzens	7	90	vidēji slikta	līkumots	paugurains	
Māļi				grants	nelīdzens	7	50	vidēji slikta	līkumots	paugurains	
	9	P3	<500	grants	nelīdzens	7	90	vidēji slikta	līkumots	paugurains	
Skujene											
	3	P3	<500	grants	nelīdzens	7	90	slikta	stipri līkumots	nedaudz paugurains	ceļamlaas aizaugušas ar kokiem, krūmiem
Kosa				grants	līdzens	7	50	slikta	stipri līkumots	paugurains	
	17	P3	<500	grants	līdzens	7	90	slikta	stipri līkumots	paugurains	
Nītaure				asfalts	nelīdzens	6 - 7	50	slikta	līkumots	paugurains	
	4	P32	<500	asfalts / grants	nelīdzens ar labojumiem	6	90	laba	nedaudz līkumots	nedaudz paugurains	
Vīciepi (pagrieziens uz Mori)											
	3	V85		grants	līdzens	6	90	slikta	stipri līkumots	nedaudz paugurains	
More				asfalts	līdzens	6	50	viduvēja	vidēji līkumots	nedaudz paugurains	
	4	V85		grants	bedrains	7	90	vidēji slikta	stipri līkumots	nedaudz paugurains	
Kartūži				grants	nelīdzens	7	50	viduvēja	vidēji līkumots	līdzens	
	7	V85		grants	līdzens	7 - 8	90	viduvēja	vidēji līkumots	līdzens	
Jūdaži				asfalts	līdzens	6	50	laba	taisns	līdzens	

Velomaršruta EV11 posms: Nītaure – Mālpils – Jūdaži

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Nītaure				asfalts	nelīdzens	6 - 7	50	slikta	stipri līkumots	paugurains	
	9	P3	<500	grants	nelīdzens	6 - 7	90	vidēji slikta	līkumots	nedaudz paugurains	
Krieviņi											
	7	P3	<500	grants	nelīdzens, bedrains	7 - 9	90	laba	taisns	līdzens	
	2	P3	<500	asfalts	nelīdzens	6	90	laba	taisns	atsevišķi pauguri	
Mālpils				asfalts	nelīdzens	6 - 7	50	vidēji laba	līkumots	līdzens	
	11	P8	<1000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	vidēji slikta	līkumots, asi līkumi	atsevišķi pauguri	
Jūdaži											
	6	P8	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	vidēji laba	taisnes ar asiem līkumiem	līdzens	
Sigulda											

Velomaršruta EV11 posms: Sigulda – Līgatne - Cēsis – Valmiera

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Sigulda				asfalts	nelīdzens	7	50	laba	maz līkumu	līdzens	
	6			grants	bedrains	7 - 9	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Nurmiži				grants	bedrains	7	50	laba	maz līkumu	līdzens	
	2			grants	bedrains	6	90	laba	taisns	līdzens	
Vildoga											
	4			grants	nelīdzens, bedrains	3 - 4	90	slikta	stipri līkumots, asi līkumi	paugurains	ar 7-9% garenkritumu

Līgatne				asfalts	nelīdzens	6	50	slikta	asi līkumi	paugurains	
	3			asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	vidēji slikta	līkumots	nedaudz paugurains	
Skaļupes											
	5			grants	līdzens	5	90	vidēji slikta	līkumots	līdzens	
tilts pār Amatu											
	6			grants	līdzens	4 - 5	90	vidēji slikta	stipri līkumots	paugurains	vieta ar 12% garenkritumu
Kārļi				asfalts	līdzens	6	50	viduvēja	līkumots	līdzens	
	9	V291		grants	līdzens	6 - 7	90	vidēji slikta	stipri līkumots	nedaudz paugurains	
Cēsis											
Dukuri				asfalts	nelīdzens	4 - 5	50	slikta	līkumots	nedaudz paugurains	
	6			grants	bedrains	8 (4 pie tilta)	90	slikta	stipri līkumots, asi līkumi	mazi pauguri	
Ķienes (pagr. uz Valmieru)											
	14			grants	nelīdzens	7	90	viduvēja	vidēji līkumots	līdzens	
	3			asfalts	līdzens	5 - 6	90	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
Kūļu trase (pagrieziens uz Valmieru)											
	2			asfalts / grants	nelīdzens, bedrains	4 - 7	90	slikta	stipri līkumots	līdzens	
Valmiera (apvadceļš)											

Velomaršruta EV11 posms: Pleskavas šoseja A2 – Cēsis – Valmiera

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Pleskavas šoseja A2			<7000								
	10	P20	<4000	asfalts	nelīdzens	7 - 8	90	vidēji laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Cēsis											
	11	P20	1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	vidēji slikta	līkumots, asi līkumi	paugurains	5 dzelzceļa šķērsojumi !
Liepa				asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	50	viduvēja	līkumots	līdzens	
	15	P20	1000-3000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	vidēji slikta	līkumots	vidēji paugurains	
Valmiera (apvadceļš)											

Velomaršruta EV11 posms: Valmiera – Trikāta – Vijciems - Valka

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Valmiera											
	5			asfalts	līdzens	6 - 7	90	viduvēja	vidēji līkumots	līdzens	
Brenguļi				asfalts	līdzens	6	50	viduvēja	vidēji līkumots	līdzens	
	10			grants	līdzens	7 - 8	90	vidēji laba	vidēji līkumots	līdzens	
Trikāta				asfalts	līdzens	6	50	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
	18			grants	līdzens	6 - 7 (sašaurinājuma vietās 3 - 4)	90	viduvēja	stipri līkumots	līdzens, atsevišķi pauguri	

Vijciems				asfalts	nelīdzens, ar labojumiem	6	50	vidēji slikta	līkumots	līdzens	
	22	P24	<1000	asfalts	nelīdzens, ar labojumiem	6 - 7	90	laba	maz līkumu, garas taisnes	līdzens	
Valka				asfalts	nelīdzens, ar labojumiem	6 - 7	50	viduvēja	maz līkumu	līdzens	

Velomaršruta EV11 posms: Valmiera – Smiltene

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Valmiera											
	8	P18	<2000	asfalts	līdzens	7	90	laba	taisns, maz līkumu	līdzens	
Cempmuiža											
	24	P18	<2000	asfalts	nelīdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Smiltene											

Velomaršruta EV11 posms: Cēsis – Rauna – Smiltene – Vijciems

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Cēsis											
Priekuļi	3		5000-7000								
	3	P28	1000-3000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90 / 50	slikta	līkumots, asi līkumi	stipri paugurains	

Vaives dzirnavas											
	4	P28	1000-3000	asfalts	nelīdzens	7	90	laba	maz līkumu	mazi pauguri	
Jaunrauna				asfalts	līdzens	6 - 7	50	vidēji laba	taisns	paugurains	
	5	P28	<1000	asfalts	līdzens	7	90	laba	maz līkumu	atsevišķi pauguri	
Pagrieziens uz Smiltēni											
	4	P28	<1000	grants	līdzens	8 - 9	90	viduvēja	līkumots	nedaudz paugurains	
Rauna				asfalts	nelīdzens	6	50	vidēji slikta	līkumots	nedaudz paugurains	
	8	V234		asfalts	stipri nelīdzens, ar labojumiem, bedrains	6 - 7	90	vidēji slikta	līkumots, asi līkumi	paugurains	
Branti											
	9	V234		asfalts	nelīdzens, ar labojumiem	7	90	viduvēja	līkumots	nedaudz paugurains	
Lembis											
	1	V234		asfalts	līdzens	7	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Vidzeme	2			asfalts	līdzens	7	50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Smiltene				asfalts	nelīdzens	6 - 7	50	viduvēja	līkumots	nedaudz paugurains	
	9	P24	<1000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	viduvēja	līkumots	nedaudz paugurains	
Bilska											
	12	P24	<1000	asfalts	nelīdzens, ar labojumiem	6	90	laba	maz līkumu	līdzens	stipri nodrupušas brauktuves malas
Vijciems											