

**EuroVelo velomaršruta EV11 „Nordkaps - Atēnas”
Latvijas Republikas posma: *Valka - Medumi*
maršrutu un alternatīvo posmu
ceļu raksturojums, vērtējot satiksmes drošību**

Velomaršruta EV11 posms: Lietuvas robeža – Daugavpils – Krāslava

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|---|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| RKP „Medumi” | | | | | | | | | | | |
| | 1 | A13 | <2000 | asfalts | nelīdzens | 7 | 90 | laba | taisns | līdzens | |
| Pagrieziens no A13 uz Sventi | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | grunts | līdzens | 3 - 4 | 90 | vidēji slikta | stipri līkumots | nedaudz paugurains | |
| Pagrieziens uz Medumiem | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | grunts | līdzens | 5 - 6 | 90 | vidēji slikta | stipri līkumots | paugurains | |
| Svente | | | | asfalts | līdzens | 5 - 6 | 50 | | | | |
| Daugavpils apvadceļš | | | | | | | | | | | |
| Posms Daugavpils – Krāslava velomaršruts „Daugavas loki” grants / grunts segums | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Daugavpils – Krāslava pa autoceļiem P68, P69

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|-----|-------|---------|-------------------------|---|----|-------------|------------|--------------------|--|
| Daugavpils | | | | asfalts | nelīdzens | 7 | 50 | vidēji laba | maz līkumu | līdzens | |
| | 10 | P68 | <2000 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 7 | 90 | laba | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| Autoceļu P68 un P69 krustoj. | | | | | | | | | | | |
| | 4 | P69 | <1000 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 6 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Červonka | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | laba | taisns | līdzens | |
| | 7 | P69 | <1000 | asfalts | nelīdzens | 6 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------|------------------|---------|-------|----|------|------------|--------------------|--|
| Saliena | | | | asfalts / grants | līdzens | 6 / 8 | 50 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| | 9 | P69 | <1000 | grants | līdzens | 8 | 90 | laba | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| Lielborne, Veckaplava | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Daugavpils – Krāslava - Dagda

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------------|----------|
| Lielborne, Veckaplava | | | | | | | | | | | |
| | 4 | P69 | <1000 | asfalts | nelīdzens | 6 | 90 | laba | taisns | paugurains | |
| Kaplava | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | laba | taisns | līdzens | |
| | 12 | P69 | <1000 | asfalts | līdzens | 6 - 7 | 90 | vidēji laba | vidēji līkumots | līdzens | |
| Krāslava | | | | asfalts | līdzens | 7 | 50 | laba | vidēji līkumots | paugurains | |
| | 1 | | | asfalts | līdzens | 7 | 80 | laba | taisns | līdzens | |
| Ezerkalns | | | | asfalts | līdzens | 7 | 50 | laba | taisns | līdzens | |
| | 10 | P61 | <1000 | asfalts | līdzens | 7 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Pagrieziens uz Skaistu | | | | | | | | | | | |
| | 11 | P61 | <1000 | asfalts | līdzens | 6 | 90 | viduvēja | vidēji līkumots | nedaudz paugurains | |
| Skaistas pagasta robeža | | | | | | | | | | | |
| | 7 | P61 | <1000 | asfalts | līdzens | 7 | 90 | laba | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| Ozoliņi | | | | asfalts | līdzens | 7 | 50 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Dagda | | | ~3000 | asfalts | līdzens | 7 | 50 | laba | taisns | nedaudz paugurains | |

Velomaršruta EV11 posms: Krāslava - Aglona

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-------|---------|-------------------------|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--|
| Krāslava | | | <6000 | asfalts | līdzens | 7 | 50 | laba | vidēji likumots | paugurains | |
| | 28 | P62 | <1000 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 6 - 7 | 90 | viduvēja | vidēji likumots | vidēji paugurains | |
| Aglona | | | | asfalts | līdzens | 6 - 7 | 50 | laba | taisns | līdzens | |
| | 7 | P60 | <1000 | asfalts | līdzens | 7 | 90 | viduvēja | vidēji likumots | vidēji paugurains | |
| Krāslavas rajona robeža | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Aglona - Dagda – Ezernieki – Kaunata – Malta – Viļāni

| Apdzīvotu vietu nos. U.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa likumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------|----------|
| | 17 | P60 | <1000 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 7 | 90 | vidēji laba | vidēji likumots | līdzens | |
| Astašova | | | | asfalts | līdzens | 7 | 50 | laba | taisns | līdzens | |
| | 11 | P60 | <1000 | asfalts | līdzens/jauns | 7 | 90 | laba | maz likumu | nedaudz paugurains | |
| Dagda | 2 | | | asfalts | līdzens | 7 | 50 | laba | taisns | nedaudz paugurains | |
| | 13 | P55 | <1000 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 6 – 7 | 90 | laba | maz likumu | nedaudz paugurains | |
| Ezernieki | | | | asfalts | līdzens | 6 | 50 | vidēji laba | maz likumu | nedaudz paugurains | |
| | 18 | P55 | <1000 | asfalts | nelīdzens | 7 | 90 | vidēji slikta | asi līkumi | paugurains ar 10%, 12% slīp. | |
| Pagr. uz Maltu (Kaunata) | | | | | | | | | | | |
| | 6 | P56 | <1000 | asfalts | nelīdzens | 6 – 7 | 90 | laba | maz likumu | līdzens | |
| | 2 | P56 | <1000 | grants | līdzens | 7 – 8 | 90 | vidēji laba | vidēji likumots | līdzens | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|-------|---------|-----------------------------|-------|----|---------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Lipuški | | | | asfalts | līdzens | 6 – 7 | 50 | vidēji laba | vidēji līkumots | nedaudz paugurains | |
| | 18 | P56 | <1000 | grants | līdzens | 7 – 9 | 90 | vidēji slikta | stipri līkumots, daži asi līk. | nedaudz paugurains | |
| Malta | | | | asfalts | nelīdzens | 7 | 50 | laba | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| Gorņica | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | viduvēja | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| | 15 | P59 | <1000 | asfalts | nelīdzens | 6 | 90 | viduvēja | maz līkumu | līdzens | |
| Ružina | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | viduvēja | maz līkumu | līdzens | |
| | 12 | P59 | <1000 | grants | nelīdzens, nedaudz bedrains | 9 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Sokolki | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Kaunata – Rēzekne

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| Pagr. uz Maltu (Kaunata) | | | | | | | | | | | |
| | 24 | P55 | <1000 | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots | paugurains | |
| Janapole | | | | | | | | | | | |
| | 4 | P55 | <1000 | asfalts | stipri nelīdzens ar labojumiem | 6 | 90 | viduvēja | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| Rēzekne (apvadceļš) | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Ezernieki – Ludza – Rēzekne

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|------|-------|---------|----------------------------|-------|----|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| Ezernieki | | | | asfalts | līdzens | 6 | 50 | vidēji laba | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| | 7 | P49 | <500 | grants | nelīdzens, bedrains | 7 | 90 | slikta | līkumots | nedaudz paugurains | |
| Vertulova | | | | | | | | | | | |
| | 18 | P49 | <500 | grants | līdzens | 7 | 90 | slikta | stipri līkumots | paugurains, vietām līdz 10% slīp. | |
| Gajeva | | | | | | | | | | | |
| | 7 | P49 | <500 | grants | līdzens | 7 | 90 | slikta | stipri līkumots | paugurains, vietām līdz 10% slīp. | |
| Pilda | | | | asfalts | nelīdzens | 5 - 6 | 50 | viduvēja | līkumots | līdzens | |
| | 5 | P49 | <1000 | asfalts | līdzens, jauns | 6 | 90 | laba | vidēji līkumots | līdzens | |
| pagrieziens uz Ņukšiem | | | | | | | | | | | |
| | 8 | P49 | <1000 | asfalts | nelīdzens | 6 | 90 | vidēji laba | vidēji līkumots | paugurains | |
| Martiši | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | laba | taisns | līdzens | |
| Ludza | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | vidēji slikta | līkumots | līdzens | |
| | 3 | V501 | | asfalts | stipri nelīdzens, bedrains | 6 | 90 | viduvēja | vidēji līkumots | paugurains | |

Velomaršruta EV11 posms: Ezernieki – Ludza – Rēzekne

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|----------|
| Zvirgzdene | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | vidēji laba | maz līkumu | līdzens | |
| | 6 | | | grants | līdzens | 7 - 8 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|---------|-----------------|-------|----|----------|-----------------|-----------------------|--|
| pagrieziens uz Sarkaņiem (Vierņi) | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | grunts | stipri bedrains | 3 | 90 | slikta | stipri līkumots | nedaudz paugurains | |
| Sarkaņi | | | | | | | | | | | |
| | 3 | V550 | | grants | līdens | 6 - 7 | 90 | viduvēja | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| Lendži | | | | asfalts | nelīdens | 5 - 6 | 50 | laba | taisns | nedaudz paugurains | |
| | 6 | | | grants | līdens | 7 | 90 | slikta | stipri līkumots | paugurains | |
| Lendžu pagasta robeža | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | grants | līdens | 8 | 90 | laba | līkumots | nedaudz paugurains | |
| Autoceļa A13 Rēzekne – Krāslava krustojums ar A12 (Rēzeknes apvadceļš) | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Rēzekne – Viļāni – Nagļi – Meirāni – Madona

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransp orta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|---|------------------|-------------|--|----------------|---------------------------------|---|---|-----------|-----------------|-----------------|----------|
| Rēzekne (apvadceļš) | | | | | | | | | | | |
| | 3 | V580 | | grants | līdens, jauns | 8 | 90 | laba | maz līkumu | līdens | |
| Ozolmuiža | | | | | | | | | | | |
| | 6 | V580 | | grants | līdens, jauns | 8 | 90 | laba | maz līkumu | līdens | |
| Ciskādi | | | | asfalts | līdens | 6 | 50 | laba | maz līkumu | līdens | |
| | 6 | V572 | | grants | līdens | 7 | 90 | viduvēja | maz līkumu | līdens | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|------|-------|---------|----------------------------|-------|----|-------------|------------------------|-----------------------|--|
| Mortiški | | | | | | | | | | | |
| | 6 | V572 | | grants | līdzens | 7 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Sokolki (Strupļi) | | | | | | | | | | | |
| | 5 | P59 | <1000 | asfalts | līdzens, jauns | 7 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Viļāni | | | <3000 | asfalts | nelīdzens | 7 - 9 | 50 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| | 17 | V596 | | grants | nelīdzens | | 90 | viduvēja | līkumots | līdzens | |
| Nagļi | | | | asfalts | līdzens | 6 - 7 | 50 | laba | taisns | līdzens | |
| | 11 | V573 | | grants | līdzens | 6 - 7 | 90 | vidēji laba | maz līkumu | līdzens | |
| Nagļu pagasta robeža | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | grants | līdzens | 8 | 90 | laba | taisns | līdzens | |
| Degumnieki | | | | asfalts | līdzens | 6 - 7 | 50 | laba | taisns | līdzens | |
| | 9 | | | grants | līdzens | 8 | 90 | laba | maz līkumu, taisnes | līdzens | |
| Meirāni | | | | asfalts | līdzens | 7 | 50 | laba | taisns | līdzens | |
| | 9 | P82 | <1000 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 6 - 7 | 90 | vidēji laba | maz līkumu | līdzens | |
| Krustojums ar a/c P84 | | | | | | | | | | | |
| | 7 | P84 | >1000 | asfalts | līdzens, jauns | 7 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Tilts pār Kujas upi | | | | | | | | | | | |
| | 12 | P84 | >1000 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 7 | 90 | laba | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| Madona (apvadceļš) | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Madona – Gaiziņkalns – Vestiena – Ērgļi – Vecpiebalga

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransp orta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|--|---------------|----------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Madona | | | | asfalts | līdzens | 6 | 50 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| | 6 | V884 | | grants | līdzens | 8 - 9 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Zelgauska | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | grants | līdzens | 3 - 4 | 90 | slikta | līkumots | paugurains | |
| Krustojums ar ceļu Bērzaune-Līdzere | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | grants | līdzens | 6 - 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots | paugurains | |
| Krustojums ar ceļu Vestiena - Viesiena | | | | | | | | | | | |
| | 6 | V884 | | grants | līdzens | 7 | 90 | slikta | stipri līkumots | nedaudz paugurains | |
| Vestiena | | | | asfalts | līdzens | 5 - 6 | 50 | vidēji laba | maz līkumu | līdzens | |
| | 16 | P81 | <500 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 6 - 7 | 90 | viduvēja | līkumots | paugurains | Posmi ar 10% garenkritumu |
| Ērgļi | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | viduvēja | līkumots | paugurains | |
| | 7 | P33 | <200 | grants | nelīdzens | 8 - 9 | 90 | vidēji slikta | stipri līkumots | stipri paugurains | |
| Jumurda | | | | grants | nelīdzens | 8 | 50 | viduvēja | līkumots | paugurains | |
| | 6 | P33 | <200 | grants | nelīdzens | 8 | 90 | vidēji slikta | līkumots | paugurains | |
| Cirsti | | | | | | | | | | | |
| | 6 | P33 | <200 | grants | nelīdzens | 8 | 90 | viduvēja | līkumots | nedaudz paugurains | |
| Ineši | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | vidēji laba | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| | 6 | P33 | <1000 | asfalts | stipri nelīdzens ar labojumiem | 6 | 90 | viduvēja | stipri līkumots | nedaudz paugurains | |
| Vecpiebalga | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | viduvēja | līkumots | nedaudz paugurains | |

Velomaršruta EV11 posms: Vecpiebalga – Mālpils – Sigulda

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------|--------------------|---|
| Vecpiebalga | | | | asfalts | līdzens | 6 - 7 | 50 | labā | taisns | līdzens | |
| | 4 | P30 | 2000-3000 | asfalts | stipri nelīdzens ar labojumiem | 6 - 7 | 90 | viduvēja | nedaudz līkumots | nedaudz paugurains | |
| Silakrogs (pagrieziens uz Skujeni) | | | | | | | | | | | |
| | 12 | P3 | <500 | grants | līdzens | 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots | paugurains | |
| Māļi | | | | grants | nelīdzens | 7 | 50 | vidēji slikta | līkumots | paugurains | |
| | 9 | P3 | <500 | grants | nelīdzens | 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots | paugurains | |
| Skujene | | | | | | | | | | | |
| | 3 | P3 | <500 | grants | nelīdzens | 7 | 90 | slikta | stipri līkumots | nedaudz paugurains | ceļamlaas aizaugušas ar kokiem, krūmiem |
| Kosa | | | | grants | līdzens | 7 | 50 | slikta | stipri līkumots | paugurains | |
| | 17 | P3 | <500 | grants | līdzens | 7 | 90 | slikta | stipri līkumots | paugurains | |
| Nītaure | | | | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 50 | slikta | līkumots | paugurains | |
| | 4 | P32 | <500 | asfalts / grants | nelīdzens ar labojumiem | 6 | 90 | labā | nedaudz līkumots | nedaudz paugurains | |
| Vīciepi (pagrieziens uz Mori) | | | | | | | | | | | |
| | 3 | V85 | | grants | līdzens | 6 | 90 | slikta | stipri līkumots | nedaudz paugurains | |
| More | | | | asfalts | līdzens | 6 | 50 | viduvēja | vidēji līkumots | nedaudz paugurains | |
| | 4 | V85 | | grants | bedrains | 7 | 90 | vidēji slikta | stipri līkumots | nedaudz paugurains | |
| Kartūži | | | | grants | nelīdzens | 7 | 50 | viduvēja | vidēji līkumots | līdzens | |
| | 7 | V85 | | grants | līdzens | 7 - 8 | 90 | viduvēja | vidēji līkumots | līdzens | |
| Jūdaži | | | | asfalts | līdzens | 6 | 50 | labā | taisns | līdzens | |

Velomaršruta EV11 posms: Nītaure – Mālpils – Jūdaži

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|----------|
| Nītaure | | | | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 50 | slikta | stipri līkumots | paugurains | |
| | 9 | P3 | <500 | grants | nelīdzens | 6 - 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots | nedaudz paugurains | |
| Krieviņi | | | | | | | | | | | |
| | 7 | P3 | <500 | grants | nelīdzens, bedrains | 7 - 9 | 90 | laba | taisns | līdzens | |
| | 2 | P3 | <500 | asfalts | nelīdzens | 6 | 90 | laba | taisns | atsevišķi pauguri | |
| Mālpils | | | | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 50 | vidēji laba | līkumots | līdzens | |
| | 11 | P8 | <1000 | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots, asi līkumi | atsevišķi pauguri | |
| Jūdaži | | | | | | | | | | | |
| | 6 | P8 | <1000 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 6 - 7 | 90 | vidēji laba | taisnes ar asiem līkumiem | līdzens | |
| Sigulda | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Sigulda – Līgatne - Cēsis – Valmiera

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| Sigulda | | | | asfalts | nelīdzens | 7 | 50 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| | 6 | | | grants | bedrains | 7 - 9 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Nurmiži | | | | grants | bedrains | 7 | 50 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| | 2 | | | grants | bedrains | 6 | 90 | laba | taisns | līdzens | |
| Vildoga | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | grants | nelīdzens, bedrains | 3 - 4 | 90 | slikta | stipri līkumots, asi līkumi | paugurains | ar 7-9% garenkritumu |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|------|--|------------------|---------------------|-----------------|----|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Līgatne | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | slikta | asi līkumi | paugurains | |
| | 3 | | | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots | nedaudz paugurains | |
| Skaļupes | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | grants | līdzens | 5 | 90 | vidēji slikta | līkumots | līdzens | |
| tilts pār Amatu | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | grants | līdzens | 4 - 5 | 90 | vidēji slikta | stipri līkumots | paugurains | vieta ar 12% garenkritumu |
| Kārļi | | | | asfalts | līdzens | 6 | 50 | viduvēja | līkumots | līdzens | |
| | 9 | V291 | | grants | līdzens | 6 - 7 | 90 | vidēji slikta | stipri līkumots | nedaudz paugurains | |
| Cēsis | | | | | | | | | | | |
| Dukuri | | | | asfalts | nelīdzens | 4 - 5 | 50 | slikta | līkumots | nedaudz paugurains | |
| | 6 | | | grants | bedrains | 8 (4 pie tilta) | 90 | slikta | stipri līkumots, asi līkumi | mazi pauguri | |
| Ķienes (pagr. uz Valmieru) | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | grants | nelīdzens | 7 | 90 | viduvēja | vidēji līkumots | līdzens | |
| | 3 | | | asfalts | līdzens | 5 - 6 | 90 | viduvēja | maz līkumu | līdzens | |
| Kūļu trase (pagrieziens uz Valmieru) | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | asfalts / grants | nelīdzens, bedrains | 4 - 7 | 90 | slikta | stipri līkumots | līdzens | |
| Valmiera (apvadceļš) | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Pleskavas šoseja A2 – Cēsis – Valmiera

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Pleskavas šoseja A2 | | | <7000 | | | | | | | | |
| | 10 | P20 | <4000 | asfalts | nelīdzens | 7 - 8 | 90 | vidēji laba | maz līkumu | nedaudz paugurains | |
| Cēsis | | | | | | | | | | | |
| | 11 | P20 | 1000-3000 | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 6 - 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots, asi līkumi | paugurains | 5 dzelzceļa šķērsojumi ! |
| Liepa | | | | asfalts | nelīdzens ar labojumiem | 6 - 7 | 50 | viduvēja | līkumots | līdzens | |
| | 15 | P20 | 1000-3000 | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots | vidēji paugurains | |
| Valmiera (apvadceļš) | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Valmiera – Trikāta – Vijciems - Valka

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-----------------|----------------------------|----------|
| Valmiera | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | asfalts | līdzens | 6 - 7 | 90 | viduvēja | vidēji līkumots | līdzens | |
| Brenguļi | | | | asfalts | līdzens | 6 | 50 | viduvēja | vidēji līkumots | līdzens | |
| | 10 | | | grants | līdzens | 7 - 8 | 90 | vidēji laba | vidēji līkumots | līdzens | |
| Trikāta | | | | asfalts | līdzens | 6 | 50 | viduvēja | maz līkumu | līdzens | |
| | 18 | | | grants | līdzens | 6 - 7 (sašaurinājuma vietās 3 - 4) | 90 | viduvēja | stipri līkumots | līdzens, atsevišķi pauguri | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|-------|---------|--------------------------|-------|----|---------------|---------------------------|---------|--|
| Vijciems | | | | asfalts | nelīdzens, ar labojumiem | 6 | 50 | vidēji slikta | līkumots | līdzens | |
| | 22 | P24 | <1000 | asfalts | nelīdzens, ar labojumiem | 6 - 7 | 90 | laba | maz līkumu, garas taisnes | līdzens | |
| Valka | | | | asfalts | nelīdzens, ar labojumiem | 6 - 7 | 50 | viduvēja | maz līkumu | līdzens | |

Velomaršruta EV11 posms: Valmiera – Smiltene

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------|--------------------|--------------|----------|
| Valmiera | | | | | | | | | | | |
| | 8 | P18 | <2000 | asfalts | līdzens | 7 | 90 | laba | taisns, maz līkumu | līdzens | |
| Cempmuiža | | | | | | | | | | | |
| | 24 | P18 | <2000 | asfalts | nelīdzens | 7 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | |
| Smiltene | | | | | | | | | | | |

Velomaršruta EV11 posms: Cēsis – Rauna – Smiltene – Vijciems

| Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti | Attālums (km) | Ceļa Nr. | Autotransporta intensitāte A/24h | Ceļa segums | Ceļa tehniskais stāvoklis | Brauktuves aptuvenais platums (m) | Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm) | Redzamība | Ceļa līkumotība | Ceļa reljefs | Piezīmes |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------|----------------------|-------------------|----------|
| Cēsis | | | | | | | | | | | |
| Priekuļi | 3 | | 5000-7000 | | | | | | | | |
| | 3 | P28 | 1000-3000 | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 90 / 50 | slikta | līkumots, asi līkumi | stipri paugurains | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|------|-----------|---------|---|-------|----|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| Vaives dzirnavas | | | | | | | | | | | |
| | 4 | P28 | 1000-3000 | asfalts | nelīdzens | 7 | 90 | laba | maz līkumu | mazi pauguri | |
| Jaunrauna | | | | asfalts | līdzens | 6 - 7 | 50 | vidēji laba | taisns | paugurains | |
| | 5 | P28 | <1000 | asfalts | līdzens | 7 | 90 | laba | maz līkumu | atsevišķi pauguri | |
| Pagrieziens uz Smiltēni | | | | | | | | | | | |
| | 4 | P28 | <1000 | grants | līdzens | 8 - 9 | 90 | viduvēja | līkumots | nedaudz paugurains | |
| Rauna | | | | asfalts | nelīdzens | 6 | 50 | vidēji slikta | līkumots | nedaudz paugurains | |
| | 8 | V234 | | asfalts | stipri nelīdzens, ar labojumiem, bedrains | 6 - 7 | 90 | vidēji slikta | līkumots, asi līkumi | paugurains | |
| Branti | | | | | | | | | | | |
| | 9 | V234 | | asfalts | nelīdzens, ar labojumiem | 7 | 90 | viduvēja | līkumots | nedaudz paugurains | |
| Lembis | | | | | | | | | | | |
| | 1 | V234 | | asfalts | līdzens | 7 | 90 | vidēji laba | maz līkumu | līdzens | |
| Vidzeme | 2 | | | asfalts | līdzens | 7 | 50 | vidēji laba | maz līkumu | līdzens | |
| Smiltene | | | | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 50 | viduvēja | līkumots | nedaudz paugurains | |
| | 9 | P24 | <1000 | asfalts | nelīdzens | 6 - 7 | 90 | viduvēja | līkumots | nedaudz paugurains | |
| Bilska | | | | | | | | | | | |
| | 12 | P24 | <1000 | asfalts | nelīdzens, ar labojumiem | 6 | 90 | laba | maz līkumu | līdzens | stipri nodrupušas brauktuves malas |
| Vijciems | | | | | | | | | | | |