

**EuroVelo velomaršruta EV10 „Baltijas jūras aplis”
Latvijas Republikas posma: *Rucava – Ainaži*,
savienojošā nacionālā velomaršruta NV1 *Ādaži - Krimulda*
maršruta un alternatīvo posmu
ceļu raksturojums, vērtējot satiksmes drošību**

Velomaršruta EV10 posms: Lietuvas robeža – Liepāja

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
RKP „Rucava”	8	A11	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Pagrieziens uz Rucavu	23	A11	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	laba, viduvēja	taisnes, stiepti līkumi	līdzens	
Nīca	22	A11	1000-3500	asfalts	līdzens	7	50	laba	maz līkumu	līdzens	
Liepāja				asfalts	līdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	

Alternatīva: Rucava – Bārta – Grobiņa - Liepāja

Rucava	16	P113	<500	asfalts	nelīdzens	6	50	viduvēja	vidēji līkumains	līdzens	
				grants	nelīdzens	7	90	vidēji slikta	līkumains, asi līkumi	līdzens	ar krūmiem aizaugušas nomaļes
Šuķene	9	P113	<500	grants	nelīdzens, nav bedrains	8 - 9	90	viduvēja	līkumains	līdzens	
	3	P113	<500	asfalts	nelīdzens	6	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Bārta	25	P113	<1000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Grobiņa				asfalts	nelīdzens	6 - 7	50	laba	maz līkumu	līdzens	
Grobiņa - Liepāja	10	Pa grants ceļu vienā vai otrā pusē no autoceļa A9									

Velomaršruta EV10 posms: Liepāja – Pāvilosta – Jūrkalne - Ventspils

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Liepāja (karosta)				asfalts	nelīdzens, bedrains	5 - 6	50 / 70	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Šķēde	1			asfalts	līdzens	5 - 6	50	laba	taisns	līdzens	
	6	V1188		grants	līdzens	6	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Saraiķi				asfalts	nelīdzens	5 - 6	50	laba	taisns	līdzens	
	3	V1229		asfalts	nelīdzens	5 - 6	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Medze											
	7	P111	>1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
pagrieziens uz Vērgali											
	21	P111	>1000	asfalts	līdzens ar labojumiem	7	90	vidēji laba	vidēji līkumains	līdzens	
Pagrieziens uz Pāvilostu											
	18	P111	>1000	asfalts	līdzens	7	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Jūrkalne				asfalts	līdzens	7	50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
	25	P111	<1000	asfalts	līdzens	7	90	vidēji laba	vidēji līkumains	līdzens	
pagrieziens uz Užavu											
	10	P111	>1000	asfalts	līdzens, jauns	7	90	viduvēja	vidēji līkumains	līdzens	
Leči (krustoj. P111 ar P108)											
	13	P108	<3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Ventspils											

Velomaršruta EV10 posms: Ventspils – Kuldīga

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa likumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Ventspils (Zvaigžņu iela)				asfalts	līdzens	8	70	labā	taisns	līdzens	ietve 3m
	13	P108	2000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	labā	maz līkumu, garas taisnes	līdzens	
Leči											
	4	P108	1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	labā	taisns	līdzens	
Ventava							70				
	5	P108	1000-3000	asfalts	līdzens	7	90	labā	taisns	līdzens	
pagr. uz Zirām											
	8	P108	1000-3000	asfalts	līdzens	7	90	labā	maz līkumu	līdzens	
pagr. uz Ēdoli											
	5	P108	1000-3000	asfalts	nelīdzens	7	90	labā	maz līkumu	līdzens	
pagr. uz Zlēkām											
	5	P108	1000-3000	asfalts	nelīdzens	7	90	viduvēja	vidēji līkumains	uzkalni	
Nabas ezers											
	1	P108	1000-3000	asfalts	nelīdzens	7	90	viduvēja	vidēji līkumains	kāpums kalnā	
Ezermaļi											
	6	P108	1000-3000	asfalts	nelīdzens	7	90	labā	maz līkumu	nedaudz paugurains	
pagr. uz Paduri											
	6	P108	1000-3000	asfalts	līdzens	7	90	labā	vidēji līkumains	nedaudz paugurains	
Kuldīga											

Velomaršruta EV10 posms: Zlēkas – Piltene - Ventspils

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
P108 pagr. uz Zlēkām											
	3	P123	<1000	asfalts	līdzens	7	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Zlēkas											
	1	V1309	<500	asfalts	līdzens	6	90	viduvēja	maz līkumu	uzkalni	
	9	V1309	<500	grants	līdzens	7 - 8	90	viduvēja	līkumains	uzkalni	
	5	V1309	<500	asfalts	līdzens	6	90	laba	taisns	līdzens	
Piltene				asfalts	nelīdzens	6	50	vidēji laba	līkumains	līdzens	
	13	P122	<1000	asfalts	nelīdzens	6	90	vidēji slikta	taisnes ar asiem līkumiem	līdzens	
Tārgale	3		<1000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	50	laba	taisns	līdzens	
Ventspils			1000-3000	asfalts	nelīdzens	6	50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	

Velomaršruta EV10 posms: Jūrkalne – Alsunga – Ēdole– Kuldīga – Sabīle

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa likumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Jūrkalne				asfalts	līdzens	7	50	vidēji laba	maz likumu	līdzens	
	11	P119	<1000	asfalts	līdzens ar labojumiem	6	90	slikta	stipri likumots, asi, nepārskatāmi likumi	līdzens	
Alsunga	1			asfalts	nelīdzens	5 - 6	50	vidēji slikta	vidēji likumots	paugurains	
	9	P119	<1000	asfalts	nelīdzens	6	90	vidēji slikta	likumots	vidēji paugurains	
Ēdole				asfalts	līdzens	6	50	slikta	asi likumi	paugurains	
	7	P119	1000-3000	asfalts	nelīdzens	6	90	slikta	asi likumi	paugurains	
Īvande							70				
	10	P119	1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	vidēji laba	vidēji likumots	nelieli pauguri	
Priedaine				asfalts	līdzens	6	50	viduvēja	taisns	paugurs	
Kuldīga (apvadceļš)											
	20	P120	1000-3000	asfalts	nelīdzens	7	90	vidēji laba	likumots	nedaudz paugurains	
Posma vidusdaļā ~ no km 41 – 50 rekonstruēts ceļš ar jaunu asfaltu											
Renda	1			asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	50	viduvēja	vidēji likumains	pauguri	
	11	P120	1000-3000	asfalts	līdzens / jauns	7	90	vidēji laba	maz likumu	līdzens	
Veģi											
	9	P130	1000-3000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	viduvēja	vidēji likumains	līdzens	
Sabīle				asfalts	nelīdzens	5	50	slikta	likumots	nedaudz paugurains	
	5	P130	1000-3000	asfalts	nelīdzens	6	90	slikta	stipri likumots	stipri paugurains	

Velomaršruta EV10 posms: Ventspils – Dundaga

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Ventspils (Pārventa)				asfalts	jauns	7	50	laba	maz līkumu	līdzens	
	8	V1307		asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	70 / 90	vidēji slikta	vidēji līkumains	līdzens	
Krustojums ar ceļu P124											
	13	V1307	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	vidēji slikta, nepārskatāmi līkumi	līkumains	līdzens	
Vēde			<1000								
	4	V1307	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6	90	slikta, ceļmalas aizaugušas ar krūmiem un mežu	līkumains	līdzens	
Rinda			<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6	50	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
	9	V1307	<1000	asfalts	līdzens	6 - 7	90	slikta	līkumains	līdzens	
Ance				asfalts	līdzens	6 - 7	50	laba	maz līkumu	līdzens	
	4	V1307	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	vidēji slikta ceļmalas aizaugušas ar krūmiem	līkumains	līdzens	
	13	V1307	<1000	grants	bedrains	8 - 9	90	vidēji slikta	vidēji līkumains	līdzens	
Pāce	5	V1307	<1000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	vidēji slikta	vidēji līkumains	līdzens	
Dundaga			1000-3000	asfalts	nelīdzens	6	50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	

Velomaršruta EV10 posms: Dundaga – Mazirbe– Kolka– Roja – Mērsrags – Engure

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Mazirbe (krustojums ar P124)	21	P125	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6	90	slikta,	līkumains	uzkalni	ceļmalas aizaugušas ar krūmiem un mežu
	19	P124	<1000	grants	nelīdzens	9	90	laba	maz līkumu, garas taisnes	līdzens	
Kolka			<1000	asfalts	nelīdzens	6	50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
	11	P131	<1000	asfalts	līdzens	7	90	vidēji sliktā	līkumains	līdzens	
Melnšils				asfalts	līdzens	7	50	vidēji sliktā	līkumains	līdzens	
Pagr. uz Vīdali	3	P131	<1000	asfalts	līdzens	7	90	vidēji sliktā	līkumains	līdzens	
	8	P131	<1000	asfalts	līdzens	6 - 7	90	laba	maz līkumu, garas taisnes	līdzens	
Ģipka											
	11	P131	<1000	asfalts	līdzens	6 - 7	90	laba	maz līkumu, garas taisnes	līdzens	
Roja			<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	50	viduvēja	līkumains	līdzens	
	14	P131	<1000	asfalts	līdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Valgalciems			<1000	asfalts	nelīdzens	7	50 / 70	vidēji laba	līkumu neasi	līdzens	
Upesgrīva	3	P131	<1000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
	8	P131	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Mērsrags			<1000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	50	sliktā	asi līkumi	līdzens	
	12	P131	<1000	asfalts	līdzens, jauns	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Bērciems			<1000	asfalts	līdzens, jauns	7	50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
	10	P131	<1000	asfalts	līdzens, jauns	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Engure	4		1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
	4	vecais ceļš		asfalts	nelīdzens ar labojumiem	5 - 6	90	laba	taisns	līdzens	

Velomaršruta EV10 posms: Sabile – Kandava – Tukums – Klapkalnciems

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Plosti (pagr. uz Matkuli)											
	9	P130	1000-3000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	vidēji slikta	līkumots	paugurains	
Kandava				asfalts	līdzens	7	50	viduvēja	maz līkumu	paugurains	Veloceliņa posms
Kandava											
	5	P130	3000-5000	asfalts	līdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Pagrieziens uz Kandavu											
	6	A10	5000-7000	asfalts	līdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Pūre				asfalts	līdzens	7	50 / 70	laba	taisns	līdzens	
	17	A10	5000-7000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7.5	90	laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Tukums (lauktechnika)	7			asfalts	nelīdzens	7	50	laba	taisns	līdzens	
	2	V1446		asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	70	slikta	asi līkumi	nedaudz paugurains	
Milzkalne				asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6	50	laba	taisns	līdzens	
	3	V1446		asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90 / 70	vidēji slikta	līkumots	līdzens	
Pagrieziens uz Smārdi											
	9	V1449		asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6	90	slikta	līkumots	nedaudz paugurains	
Klapkalnciems				asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	50	laba	maz līkumu	līdzens	

Velomaršruta EV10 posms: Tukums – Lapmežciems

(Tukums – Milzkalne – pagrieziens uz Smārdi kā iepriekš apskatīts)

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Pagrieziens uz Smārdi											
	2	V1446		asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Jāņukrogs											
	6	V1472		grants	bedraina	5 - 7	90	laba	taisns	līdzens	
Čaukciems											
	5	V1472		grants	bedraina, dziļas bedres	4 - 5	90	slikta	līkumots	līdzens	
Antiņciems			~200								
	5	V1472		grants	bedraina	7	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Lapmežciems (līdz krustoj.)				asfalts	nelīdzens	5	50	vidēji slikta	līkumots	līdzens	

Velomaršruta EV10 posms: Veģi – Talsi – Valdemārpils – Roja - Talsi – Ķesterciems

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Veģi											
	6	P120	<1000	asfalts	līdzens, jauns	7	90	labā	maz līkumu	līdzens	
Stende	2			asfalts	nelīdzens	6 - 7	50	labā	maz līkumu	līdzens	
	6	P120	1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	labā	maz līkumu	līdzens	
Krustojums ar A10 (Rīga – Ventspils)											
	5	P120	3000-5000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7 + 7 (divas brauktuves)	90	labā	taisns	līdzens	platas nomales
Talsi	3			asfalts	nelīdzens	7 - 10	50 / 70	labā	maz līkumu	līdzens	
	3	P125	3000-5000	asfalts	nelīdzens	7	90	labā	taisns	līdzens	
Pagrieziena uz Valdemārpili											
	10	P126	1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	labā	maz līkumu	līdzens	
posma vidusdaļā ~3km rekonstruēts ceļš											
Valdemārpils				asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	50	vidēji slikta	līkumots	nedaudz paugurains	
	6	P126	1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	viduvēja	vidēji līkumots	līdzens	
Anuži				asfalts	nelīdzens	6	50	labā	maz līkumu	līdzens	
	11	P126	1000-3000	asfalts	nelīdzens	7	90	labā	maz līkumu, taisnes	līdzens	
Rude				asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	50	vidēji labā	maz līkumu	līdzens	
	5	P126	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	vidēji labā	maz līkumu	līdzens	
Roja				asfalts	nelīdzens	6 - 7	50	viduvēja	līkumots	līdzens	Talsu virzienā plata ietve

Velomaršruta EV10 posms: Talsi – Ķesterciems

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa likumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Talsi											
	9	P128	1000-3000	asfalts	nelīdzens	7	90	vidēji laba	vidēji likumots	nedaudz paugurains	
Lauciene				asfalts	līdzens	7	50	laba	taisns	nedaudz paugurains	
	10	P128	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	vidēji laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Dursupe											
	4	P128	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	vidēji laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Tukuma rajona robeža											
	10	P128	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6	90	vidēji slikta	stipri līkumots, asi līkumi	nedaudz paugurains	
Rideļi											
	9	P128	<1000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	90	vidēji slikta	stipri līkumots, asi līkumi	līdzens	
Ķesterciema krustojums											

Velomaršruta EV10 posms: Ķesterciems – Pliņciems - Apšuciems – Jūrmala

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais braukšanas ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Ķesterciems				asfalts	nelīdzens ar labojumiem	5 - 6	50	laba	maz līkumu	līdzens	
	5	P128	1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Iespējama alternatīva Ķesterciems – Pliņciems pa grants ceļu tuvāk jūras krastam											
Pliņciems											
	3	P128	3000-4000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Apšuciems				asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	50	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
	5	P128	3000-4000	asfalts	līdzens, jauns	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Klapkalnciems				asfalts	līdzens, jauns	7	50	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
	6	P128	4000-5000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	laba	maz līkumu garas taisnes	līdzens	
Ragaciems	2			asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6	50	vidēji laba	daži asi līkumi, taisnes	līdzens	
	1	P128	4000-5000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6	70	laba	taisns	līdzens	
Lapmežciems	2			asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	70 / 50	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Bigauņciems	3			asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	50	laba	maz līkumu	līdzens	ir veloceliņš
Jūrmala				asfalts	līdzens	7	50 / 70	laba	maz līkumu	līdzens	ir veloceliņš

Velomaršruta EV10 posms: Rīga – Saulkrasti – Limbaži– Salacgrīva - Ainaži

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais auto kustības ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Rīga, Mīlgrāvis Jaunciema gatve				asfalts	līdzens	7	70	slikta	līkumains	līdzens	
Krustojums ar ceļu P1											
	3	P1	1000-3000	asfalts	līdzens, jauns	7	90	vidēji laba	maz līkumu	līdzens	
Kalnāle											
	4	P1	1000-3000	asfalts	līdzens	7	90	slikta	līkumains	līdzens	
Garciems			1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	50	laba	taisns	līdzens	
	3	P1	1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	slikta	līkumains	līdzens	
Garupe											
	3	P1	1000-3000	asfalts	nelīdzens ar labojumiem	7	90	slikta	līkumains	līdzens	
Carnikava			3000-5000	asfalts	līdzens	7	50	vidēji slikta	līkumains	līdzens	
	4		3000-5000	asfalts	līdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Krustojums ar ceļu A1											
	7	A1	>10 000	asfalts	līdzens, jauns	14	90	laba	taisns	līdzens	
Lilaste											
Saulkrasti	7	A1	>10 000	asfalts	līdzens, jauns	14 / 7	90	laba	taisns	līdzens	
Saulkrasti	4			asfalts	līdzens, jauns	7	50	viduvēja	maz līkumu	līdzens	Izbūvēts veloceliņš līdz pils. robežai
	12	V39	<1000	asfalts	nelīdzens	6	70 / 90	laba	taisns	līdzens	
Pabaži											
	4	V39	<1000	asfalts	nelīdzens	6	90	vietām slikta	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Bīriņu krustojums											
	9	P9	2000-3000	asfalts	līdzens	7	90	viduvēja	līkumains	līdzens	

Velomaršruta EV10 posms: Rīga – Saulkrasti – Limbaži– Salacgrīva - Ainaži

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais auto kustības ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa likumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Vidriži				asfalts	līdzens	7	50	viduvēja	likumains	līdzens	
	21	P9	2000-3000	asfalts	nelīdzens	6 - 7	90	viduvēja	likumains	nedaudz paugurains	
Limbaži				asfalts	nelīdzens	7	50	viduvēja	likumains	nedaudz paugurains	
	13	P12	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	vidēji laba	vidēji likumains	nedaudz paugurains	
Pagrieziens uz Viļķeni											
	10	P12	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Pāle											
	12	P12	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Korģene											
	4	P12	<1000	grants	bedrains	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
	5	P12	<1000	grants	bedrains	7 - 9	90	viduvēja	likumains (daži asi līk.)	līdzens (daži asi pacēlumi)	
	4	P12	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Salacgrīva				asfalts	nelīdzens	7	50	laba	maz līkumu	līdzens	uz Ainažu pusi izbūvēts veloceliņš
	10	A1	~2500	asfalts	nelīdzens	8	90	laba	maz līkumu	līdzens	
Ainži – Igaunijas robeža	3			asfalts	nelīdzens	7	50	laba	maz līkumu	līdzens	

Velomaršruta EV10 posms: Ainaži – Staicele – Aloja - Limbaži

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais auto kustības ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa līkumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Ainaži			<500								
	19	P15	<500	asfalts	līdzens	7	90	vidēji laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Rozēni											
	9	P15	<500	asfalts	līdzens, jauns	7	90	vidēji laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Staicele				asfalts	nelīdzens	7	50	vidēji laba	līkumi	nedaudz paugurains	
	13	P15	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	vidēji laba	maz līkumu	nedaudz paugurains	
Aloja				asfalts	nelīdzens	7	50	laba	taisns	līdzens	
	7	P13	<1000	asfalts	nelīdzens	7	90	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
Puikule											
	21	P13	1000 - 3000	asfalts	nelīdzens	7	90	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
Limbaži											

Velomaršruta NV1 posms: Murjāņi (Sēnīte) – Vangaži - Ādaži

Apdzīvotu vietu nos. u.c. objekti	Attālums (km)	Ceļa Nr.	Autotransporta intensitāte A/24h	Ceļa segums	Ceļa tehniskais stāvoklis	Brauktuves aptuvenais platums (m)	Atļautais auto kustības ātrums km/h (ierobežojumi ar ceļa zīmēm)	Redzamība	Ceļa likumotība	Ceļa reljefs	Piezīmes
Murjāņi (Sēnīte)											
	1	V94		asfalts	nelīdzens	4	90	slikta	likumains	nedaudz paugurains	
	3			grants / grunts	bedrains	3 - 4	90	slikta	likumains	līdzens	
	5			grants	bedrains	5 - 6	90	viduvēja	maz līkumu	līdzens	
Vangaži	2			asfalts	nelīdzens ar labojumiem	5 - 7	50	viduvēja	likumains	līdzens	
	4			grants	bedrains	4		vidēji slikta	stipri likumains	līdzens	
Āņi											
	5	V50		irdena grants	bedrains	6 - 7	50 / 70	viduvēja	likumains	līdzens	
Garkalnes baznīca/kapi											
	4	V50		asfalts	nelīdzens ar labojumiem	5 - 6		viduvēja	likumains	līdzens	
Baltezera kanāls											
Ādaži	6			asfalts	nelīdzens ar labojumiem	6 - 7	50	laba	maz līkumu	līdzens	